

답 변 서

서병호의원님께서 질문하신 장마철 대비 재난취약시설 안전점검
결과를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 장마철 대비 재난취약시설 점검결과 1부. 끝.

답변자 민방위재난관리과장 박종환



장마철대비 축대등 재난취약시설 점검결과

□ 점검개요

- 기 간 : '97. 5. 27 ~ 6. 2
- 점검개소 : 25개소 (공동주택 12, 공단내옹벽 10, 도로변옹벽 1, 형질변경 2개소)
- 점검반 : 3개반 10명
 - 공동주택 : 건축과장, 주택계장, 신 이 범
 - 형질변경등 : 도시과장, 도시계장, 공단관리계장, 박 용 섭
 - 기타 절개지등 : 건설과장, 도로계장, 윤 대 영

□ 점검결과

- 관내 절개지.옹벽.축대등 우수기 재난위험 시설물 24개소를 점검한결과 전반적으로 위험요소는 없는것으로 판단됨.
- 지적사항 : 4개소 4건

구 분	계	공동주택	공 단	기 타	비고
점 검 대 상	25	12	10	3	
지 적 개 소	4	2	1	1	
지 적 건 수	4	2	1	1	

□ 조치계획

- 강창하이츠 절개지
안전점검 결과 경사도 완화공사 요망됨 ⇒ 사업비 요구중 (대구시)
- 기타 지적시설
시설물의 균열상태등 위험요인에 대한 지속적 관찰 및 소유자 통보

재난취약시설 점검결과

구 분	점검 대상	지 권 적 수	지 적 사 항	조 치 내 용
계	25개소	4개소		
공동주택내 축대·옹벽 절개지	12	2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화원 한우아파트 - 단지의관 옹벽에 미 세균열 ○ 한서 2차 아파트 - 절개지 낙석사고후 응급조치 완료 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적 관찰중 ※ 건물의 노후로 재 개발 사업 추진중 ○ 추가사고 예방조치 <ul style="list-style-type: none"> - 현장출입 통제 - 경사완화 공사비 예산요구중
공단내 축대·옹벽	10	1	○ 동현정밀 옹벽 조잡시공으로 토사유출 우려	○ 소유자에게 조치 촉구
도로변옹벽	1	1	○ 유가 본말도로 옹벽 - 달창 저수지 부근 옹벽 균열발생	○ 도로 개설공사 추진 중이며 공사완료후 옹벽부분은 폐도되 나 해당부서에 조치 토록 통보하였습
기타 형질변경	2			