

주요 태풍피해지 점검의 건

의안 번호	45
----------	----

제출년월일 : 2003. 10. 6.

발 의 자 : 김삼도 의원
외2인

1. 제안이유

- 관내 주요 태풍피해지의 현지점검을 통해 피해현장의
실태와 응급복구 실태를 파악하고
- 재발방지를 위한 건설행정 및 방재시스템의 현황을 점검
하여 안전성 확보 및 개선방안을 강구코자 함

2. 주요내용

- 점검기간 : 2003. 10. 13 ~ 10. 15 (3일간)
- 점검대상 : 9개 읍·면 19개 사업장
- 점검일정
 - 10. 13 : 가창, 다사, 하빈 (6개소)
 - 10. 14 : 현풍, 유가, 구지 (6개소)
 - 10. 15 : 화원, 옥포, 논공 (7개소)
- 세부계획 : 별첨

태풍 “매미” 주요피해지 점검계획

□ 목 적

지난 9.12 태풍 “매미”의 영향으로 비슬산권의 집중호우로 인한 사상 최대의 재해 및 낙동강 범람에 따른 홍수피해 발생 후 관내의 피해 및 응급복구 실태를 점검하고 재발방지를 위한 건설행정 및 방재시스템의 현황과약을 통하여 개선방안 강구

□ 기 간

- 2003. 10. 13 ~ 10. 15 [제123회 임시회 기간중 3일간]
- 점검일정

구분 일자	대 상 읍·면	점검사업장수	수행공무원
1일차	가창, 다사, 하빈	6	
2일차	현풍, 유가, 구지	6	
3일차	화원, 옥포, 논공	7	

□ 점검방법

- 현장확인반 구성 (17명)
 - 총괄확인 : 의장 등 의원 11명
 - 실 무 반 : 사무과장 등 3명
 - 현황설명 : 군 해당부서장 등 3명
- 피해지, 사업장 현장답사 및 현지토론, 문제점, 개선방안 도출

□ 착안사항

- 태풍피해지 실태 및 주민불편사항 파악
- 응급복구, 항구복구 방안 검토
- 기타 주요사업장 추진현황 점검

□ 자료준비 및 현장설명 : 해당 담당관, 과, 소



□ 주요피해지 점검일정 세부계획

일 자	읍면별	점 검 지	시 간	비 고
10.13 (월)	하빈	· 하빈천(대평~무등)제방유실 · 안국교 교각침하	11:00~11:50	건설방재과 도로교통과
		중 식	12:00~13:00	
	다사	· 서재 배수시설 · 이천리 도로침하 및 산사태	13:30~14:10	건설방재과 도로교통과
	가창	· 주2리 미사일진입도로 · 정대2리 마을회관 주변	15:00~17:00	도로교통과 건설방재과
10.14 (화)	현풍	· 하리 침수지역 · 부리 침수지역(상가쪽)	11:00~11:50	현풍면장
		중 식	12:00~13:00	
	유가	· 휴양림 우회도로(주차장,장원사) · 유가사 입구(주차장,척진교)	13:10~14:00	도로교통과 "
	구지	· 도동2리(절골)-수해상습지 · 대암2리-도로덧붙인곳	14:10~15:00	건설방재과 도로교통과
10.15 (수)	화원	· 본리 인흥마을 · 성산제 · 설화천붕괴	11:00~11:50	도로교통과 건설방재과 "
		중 식	12:00~13:00	
	옥포	· 용연사 주변(용연사,명적암입구) · 김홍2리(만수) 이정우주택주변	13:10~14:00	공원녹지과장 "
	논동	· 샤니삼거리~명진싸이징 (대덕직물 옆) · 용호천 제방붕괴	14:10~15:00	도로교통과 건설방재과

【주요태풍피해지점검의견】

- 金三道議員 外 2人 發議-

서 명 날 인 서

의 원 명	서 명	날 인
김 삼 도	김 삼 도	
유 판 호	유 판 호	
성 증 도	성 증 도	